


くほんじしんいけ

九品寺新池 ハザードマップ



和歌山県 海草振興局 農林水産振興部 農地課



九品寺新池ハザードマップは、万が一の地震や大雨によって九品寺新池が決壊する恐れのある場合の備えとして、自分や家族の命を守るために役立つ情報を提供します。

住民のみなさんがマップを通じて、想定される災害を事前に知り、自らの避難を考え、地域防災力向上に取り組まれることを目的としています。


もしも、ため池が決壊したら

■ 九品寺新池はん濫シミュレーションについて

本ハザードマップ作成にあたり、万が一の事態で九品寺新池が決壊した場合、最大でどの程度の被害範囲となるかを知るために、最悪の状況を想定した被害予測を行いました。


地図上では、想定される最大の浸水範囲と深さを示しています。

ため池
決壊想定
イメージ



緊急事態においては、ため池の水位を低下させるなど、決壊を防ぐための処置を行います。ただし、想像以上の大災害が発生した場合、いつどのような状況で九品寺新池が決壊してしまうかはわからないため、最悪の状況を想定しています。

緊急避難場所



～早期避難のススメ～

避難は、可能な限り浸水被害が発生する前に行ってください。ため池の決壊後の避難は危険ですので、注意してください。


●動きやすい服装で。持ち出し品は最小限に。食料も持参しましょう。



●避難は徒歩で。



●足元に注意しましょう。



九品寺新池 浸水区域図

凡 例

緊急避難場所
(九品寺地区集会所)

九品寺新池はん濫の浸水想定区域

	0.5m未満
	0.5～1.0未満
	1.0～2.0未満
	2.0～5.0未満



ため池ハザードマップ(浸水区域図)

●大雨の時は、気象情報などを参考に、早めの避難を行うことが大切である。災害の状況によっては、避難する途中に災害に巻き込まれる可能性もあるため、早めの避難を心掛けてください。

●地震は、発生の事前予測が難しく、起こった後からの避難となります。発生直後は、揺れによる被害から身の安全を確保して下さい。そして、揺れがおさまってもため池の氾濫、土砂災害などの二次的災害が発生する危険性を忘れないで下さい。

※注意事項
実際の浸水区域は、ため池の貯水量、堤体の被害程度、周辺の土地の利用状況等により、異なる可能性があります。

緊急連絡先

海南警察署	073-482-0110
海南消防署	073-483-8710
海南市役所	073-482-4111
野上支所	073-487-0056
消防署(東出張所)	073-487-0364
南野上公民館	073-487-1481

