

もしも、ため池が決壊したら


■ 西池はん濫シミュレーションについて

本ハザードマップ作成にあたり、万が一の事態で西池が決壊した場合、最大でどの程度の被害範囲となるかを知るために、最悪の状況を想定した被害予測を行いました。
地図上では、想定される最大の浸水範囲と深さを示しています。



緊急事態においては、ため池の水位を低下させるなど、決壊を防ぐための処置を行います。ただし、想像以上の大災害が発生した場合、いつどのような状況で西池が決壊してしまうかはわからないため、最悪の状況を想定しています。


西池はん濫緊急度




西池

ハザードマップ

海南市 まちづくり建設課



西池 浸水区域図 1:5,000



ため池ハザードマップ（浸水区域図）

●大雨の時は、気象情報などを参考に、早めの避難を行うことが大切です。災害の状況によっては、避難する途中に災害に巻き込まれる可能性もあるため、早めの避難を心掛けてください。

●地震は、発生の事前予測が難しく、起こった後からの避難となります。発生直後は、揺れによる被害から身の安全を確保して下さい。そして、揺れがおさまっても ため池の氾濫、土砂災害などの二次的災害が発生する危険性を忘れないで下さい。

※注意事項
 実際の浸水区域は、ため池の貯水量、堤体の被害程度、周辺の土地利用状況等により、異なる可能性が有ります。

～早期避難のススメ～

避難は、可能な限り浸水被害が発生する前に行ってください。ため池の決壊後の避難は危険ですので、注意をしてください。



緊急連絡先	
海南消防署	073-483-8710
海南警察署	073-482-0110
海南市役所	073-482-4111

凡 例		凡 例	
	ため池		はん濫の浸水想定区域
	緊急避難場所		0-0.5m 未満
	注意表示		0.5-1.0m 未満
	土砂災害		1.0-2.0m 未満
	水 害		2.0-5.0m 未満
	避難場所安全レベル		5.0m 以上
			避難方向
			土砂災害特別警戒区域
	庁舎・支所・出張所		急傾斜地の崩壊
	消 防		土石流
	警察署・交番		土砂災害警戒区域
	郵便局		急傾斜地の崩壊
	緊急告示医療機関		土石流
	要配慮者利用施設		地すべり
	水位観測所		
	消防団器具置場		
	水防倉庫		
	集会所		

龍の川

西池

次ヶ谷地区集会所

南野上小学校

南野上公民館

特別養護老人ホーム南風園

デイサービスセンター南風園

ケアセンター 和が家

デイサービス和が家

169

424