


もしも、ため池が決壊したら

■ 多田大池はん溢シミュレーションについて

本ハザードマップ作成にあたり、万が一の事態で多田大池が決壊した場合、最大での程度の被害範囲となるかを知るために、最悪の状況を想定した被害予測を行いました。地図上では、想定される最大の浸水範囲と深さを示しています。





多田大池はん溢緊急度



多田大池 ハザードマップ



海南市 まちづくり部建設課



多田大池 浸水区域図

S=1:5,000

阪和自動車道

多田児童会館

多田大池

～早期避難のススメ～

避難は、可能な限り浸水被害が発生する前に行ってください。ため池の決壊後の避難は危険ですので、注意をしてください。

●動きやすい服装で、持ち出し品は最小限に。食料も持参しましょう。

●たとえ10cm程度の冠水でも、大変危険です。



ため池ハザードマップ（浸水区域図）

●大雨の時は、気象情報などを参考に、早めの避難を行うことが大切です。災害の状況によっては、避難する途中に災害に巻き込まれる可能性もあるため、**早めの避難を心掛けてください**。


●地震は、発生の事前予測が難しく、起こった後からの避難となります。発生直後は、揺れによる被害から身の安全を確保して下さい。そして、揺れがおさまってもため池の氾濫、土砂災害などの二次的災害が発生する危険性を忘れないで下さい。

※注意事項

実際の浸水区域は、ため池の貯水量、堤体の被害程度、周辺の土地の利用状況等により、異なる可能性があります。

凡 例	
	ため池
	緊急避難場所
	注意表示
	土砂災害
	水害
★★★	避難場所 安全レベル
★★	
★	
	水位観測所
	消防団器具置場
	自治会館
	公民館
	集会所
	児童会館

凡 例	
	はん濫の浸水想定区域
	0-0.5m未満
	0.5-1.0m未満
	1.0-2.0m未満
	2.0-5.0m未満
	避難方向
	土砂災害危険箇所
	急傾斜地 崩壊危険箇所
	急傾斜地 被害影響範囲
	土石流 被害影響範囲



緊急連絡先	
海南消防署	073-483-8710
海南警察署	073-482-0110
海南市役所	073-482-4111

161

161

160