


# もしも、ため池が決壊したら

## ■ 新田池・小池・大池はん濫シミュレーションについて


本ハザードマップ作成にあたり、万が一の事態で新田池・小池・大池が決壊した場合、最大でどの程度の被害範囲となるかを知るために、最悪の状況を想定した被害予測を行いました。地図上では、想定される最大の浸水範囲と深さを示しています。

緊急事態においては、ため池の水位を低下させるなど、決壊を防ぐための処置を行います。ただし、想像以上の大災害が発生した場合、いつどのような状況で神田池・小池・大池が決壊してしまうかはわからないため、最悪の状況を想定しています。



# 新田池・小池・大池 (山田) (宮垣内) ハザードマップ

海南市 まちづくり建設課



## 新田池・小池・大池はん濫緊急度



# 新田池・小池・大池 浸水区域図 1:7,000



ため池諸元	
ため池名	: 新田池・小池・大池
堤高	: 6.45m・5.60m・7.80m
貯水量	: 10,460m <sup>3</sup> ・5,750m <sup>3</sup> ・51,750m <sup>3</sup>

大池 (宮垣内)  
小池 (山田)  
新田池 (山田)

## ため池ハザードマップ (浸水区域図)

●大雨の時は、気象情報などを参考に、早めの避難を行うことが大切です。災害の状況によっては、避難する途中に災害に巻き込まれる可能性もあるため、早めの避難を心掛けてください。

●地震は、発生の事前予測が難しく、起こった後からの避難となります。発生直後は、揺れによる被害から身の安全を確保して下さい。そして、揺れがおさまってもため池の氾濫、土砂災害などの二次的災害が発生する危険性を忘れないで下さい。

※注意事項  
実際の浸水区域は、ため池の貯水量、堤体の被害程度、周辺の土地利用状況等により、異なる可能性が有ります。

緊急連絡先	
海南消防署	073-483-8710
海南警察署	073-482-0110
海南市役所	073-482-4111

## ～早期避難のススメ～

避難は、可能な限り浸水被害が発生する前に行ってください。ため池の決壊後の避難は危険ですので、注意をしてください。

●動きやすい服装で。持ち出し品は最小限に。食料も持参しましょう。

●足元に注意しましょう。



凡 例		凡 例	
	ため池	はん蓋の浸水想定区域	
	緊急避難場所		0-0.5m 未満
	注意表示		0.5-1.0m 未満
	土砂災害		1.0-2.0m 未満
	水害		2.0-5.0m 未満
★★★★	避難場所安全レベル		5.0m 以上
★★			避難方向
★		土砂災害特別警戒区域	
	庁舎・支所・出張所		急傾斜地の崩壊
	消防		土石流
	警察署・交番	土砂災害警戒区域	
	郵便局		急傾斜地の崩壊
	緊急告示医療機関		土石流
	要配慮者利用施設		地すべり
	水位観測所		
	消防団器具置場		
	水防倉庫		
	集会所		