

令和2年度職員訓練 臨時災害放送局 下津地域津内浸水区域外避難所におけるFMラジオ受信状況アンケート

避難所	14時～15時（20W）					
	①屋内	備考	②屋外	備考	③車載	備考
下津第二中学校	3	-	4	建物から2～3m離れて計測	4	-
加茂川小学校	1	-	3	体育館東側2～3m離れて計測	5	-
旧加茂第二小学校	1	-	2	道に近い場所のみ受信可。 運動場は受信不可	2	道に近い場所のみ受信可。 運動場は受信不可
塩津小学校	3	窓際で受信できた。	3	建物から2m離れて計測	3	-
旧大崎小学校	1	窓際でも受信できない。	1	建物から3m離れて計測	1	移動させながら計測
旧仁義小学校	1	窓際でも受信できない。	1	建物から50m離れて計測	-	-
海南下津高等学校	3	窓際で受信できた。	4	建物から2～3m離れて計測	-	-

避難所	15時～16時（100W）					
	①屋内	備考	②屋外	備考	③車載	備考
下津第二中学校	3	-	5	-	4	-
加茂川小学校	3	-	4	-	5	-
旧加茂第二小学校	1	-	2	道に近い場所のみ受信可。 運動場は受信不可	2	道に近い場所のみ受信可。 運動場は受信不可
塩津小学校	4	窓際で受信できた。	4	建物から2m離れて計測	4	-
旧大崎小学校	1	窓際でも受信できない。	2	建物から1m離れて計測。 場所によっては全く聞こえない	3	-
旧仁義小学校	1	窓際でも受信できない。	1	建物から50m離れて計測	-	-
海南下津高等学校	3	-	4	-	-	-

【基準】

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. 使用できない（全く聞こえない） | 2. 悪い（なんとか聞こえる） |
| 3. 中位（ノイズが少々入るが聞こえる） | 4. よい（ノイズが入らず普通に聞こえる） |
| 5. 極めて良い（極めてよく聞こえる） | |